



# Guía de pedido de ProSolo

INSTRUMENTO DE CAMPO PARA MEDIR LA CALIDAD DEL AGUA

## Paso 1: Seleccione el medidor portátil

Todos los medidores portátiles incluyen una batería recargable de iones de litio, banda de mano, cable USB, cargador de corriente alterna (CA) universal, cable de exportación de datos, guía de inicio rápido y memoria USB que contiene el software KorDSS y una copia digital del manual del usuario.

- 626650**: Medidor portátil ProSolo



### Funciones clave:

- Monitor a color
- Memoria de más de 100,000 conjuntos de datos
- Exportación de datos a unidad flash USB
- Batería recargable
- Software Kor

Medidor portátil ProSolo

## Paso 2: Seleccione el ensamble de cables

### Conjunto de cable y sensor integrado

Simplifique la configuración del instrumento con cables con sensores integrados. Disponible en una variedad de opciones para parámetros específicos.

- 627150**: Cable ODO/CT con sensores de oxígeno disuelto óptico integrado (con tapa de sensor ya instalada), conductividad y temperatura; longitud de **1, 4, 10, 20, 30, 50, o 100** metros
- 626200**: Cable ODO/T con sensores de oxígeno disuelto óptico integrado (con tapa de sensor ya instalada) y temperatura; longitud de **1, 4, 10, 20, 30, 50, o 100** metros
- 626400**: Conjunto de cables/sensor de BOD óptico de agitación automática ProOBOD, sonda de laboratorio; 115 V; longitud de **3** metros
- 626401**: Conjunto de cables/sensor de BOD óptico de agitación automática ProOBOD, sonda de laboratorio; 230 V; longitud de **3** metros



ODO/CT



ODO/T



OBOD

## Paso 3: Seleccione los estándares

- 065270**: Estándar de conductividad, 1000 umhos/cm (cuarto de galón)
- 065272**: Estándar de conductividad, 10000 umhos/cm (cuarto de galón)
- 065274**: Estándar de conductividad, 100000 umhos/cm (cuarto de galón)
- 060907**: Calibrador de conductividad, 1000 umhos/cm (8 c/u, pinta)
- 060906**: Calibrador de conductividad, 1413 umhos/cm (8 c/u, pinta)
- 060911**: Calibrador de conductividad, 10000 umhos/cm (8 c/u, pinta)
- 060660**: Calibrador de conductividad, 50000 umhos/cm (8 c/u, pinta)



065270



065272



065274

## Paso 4: Selecciones los accesorios

- 626946:** Estuche de transporte grande y rígido (cabén cables de 10, 20 y 30 metros)
- 603075:** Estuche de transporte grande y suave
- 626945:** Estuche de transporte pequeño y rígido (cabén cables de 1 y 4 metros más una celda de flujo)
- 603076:** Celda de flujo para cables ODO/CT (requiere adaptador de puerto único; 603078)
- 603078:** Adaptador requerido adaptador para celda de flujo ODO/CT (603076)
- 603056:** Soporte de montaje de la celda de flujo
- 063507:** Trípode
- 063517:** Abrazadera ultra
- 603070:** Banda de hombro
- 603069:** Broche de cinturón
- 626918:** Peso de 1 lb, apilable para la base
- 605978:** Peso de 4.9 oz, apilable para la base
- 626942:** Cargador USB para el carro
- 626943:** Batería portátil externa USB pequeña
- 626944:** Batería portátil externa USB grande



Estuche de transporte rígido y práctico



Pesos apilables para la base



Trípode

---

## Repuestos

- 626846:** Batería recargable de iones de litio
- 626969:** Unidad flash USB con manuales de usuario y KorDSS
- 626991:** Cables USB para cargar y conectar a computadora
- 626992:** Cable para conexión a memoria USB
- 627195:** Recipiente de calibración para cables ODO/CT
- 603062:** Kit para gestión de cableado
- 626940:** Cargador de CA (EE. UU.) Incluye fuente de alimentación y cable USB (626991)
- 626941:** Cargador de CA (internacional). Incluye fuente de alimentación, cable USB y adaptadores para tomacorrientes
- 627180:** Tapa de sensor ODO para conjunto ODO/CT y ODO/T
- 626482:** Tapa de sensor ODO para conjunto ProOBOD (626400 o 626401)



## ¿Interesado en ordenar un sistema, pero todavía tiene preguntas?

Use la siguiente información de contacto. Nos aseguraremos de que el sistema que ordene sea el correcto para su aplicación.



Simplifique su configuración con el ProSolo y un conjunto de cable y sensor integrado.



YSI, una marca de Xylem  
1725 Brannum Lane  
Yellow Springs, OH 45387

- +1.937.767.7241
- info@ysi.com
- YSI.com

© 2020 Xylem, Inc. XA00066-SPA 0920



[YSI.com/ProSolo](https://www.ysi.com/ProSolo)